



MINISTERO DELL'INTERNO

C.N. B.d.F.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO

Scheda **5659/1** Data **30/11/2012** Scheda Altro Comando
 Comando **SAVONA** SV
 Sede Servizio **Albenga** 2000

DATI INTERVENTO

DATA	30/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	Km
Ore	Minuti	Ore	Minuti	Ore	Minuti
18	12	18	21	18	49
CHIAMATA	USCITA DALLA SEDE	ARRIVO SUL LUOGO	PARTENZA DAL LUOGO	RIENTRO IN SEDE	DISTANZA
LUOGO	3 AUTORIMESSE PRIVATE				
TIPOLOGIA	25 PROSCIUGAMENTO IN GENERE				
SOSTANZE MATERIALI INTERESSATI	82 PILASTRI, FONDAMENTA, MURI PORTANTI				
CAUSE PRESUNTE	31 STRARIPAMENTI- ESONDAZIONI E SIMILI				

INTERVENTO DI PIÙ SQUADRE PROVENIENZA DA ALTRO INTERVENTO SUBENTRO A SERVIZIO INIZIATO ALL'APERTO

DATI PREVENZIONE

IN POSSESSO C.P.L. IN POSSESSO N.O.P. ATTIVITÀ SOGGETTE NORME D.P.R. 151 del 2011

DATI GENERALI

ALBENGA COMUNE-FRAZIONE PROV. **SV** CODICE COMUNE **9002** PROVINCIA FUORI ZONA
 VIA PERSEGHINI VIA-PIAZZA N° CIVICO **56** N° PIANO FUORI TERRA N° PIANO INTERRATO
 PROPRIETARIO-RESPONSABILE LEGALE AFFITTUARIO
AMMINISTRATORE SIRI MASSIMO **PAGLIA ITALO** DITTA

PERSONALE INTERVENUTO

POLIZIA DI STATO CARABINIERI GUARDIA FORESTALE ISPETTORI GUARDIA DI FINANZA GEOMETRI PERITI FF.AA. C.R. VOLONTARI CIVILI C.S. **1** VIG. PER. **3** V.V.A. A.S.L.

RICHIEDENTE

Cognó... **PAGLIA**
 Nome **ITALO**
 Comune **ALBENGA**
 Frazione **LUSIGNANO**
 Via-Piazza **VIA PERSEGHINI 56**

Telefono **338/7205742****PERSONALE INTERVENUTO**

Qualifica	Cognome Nome	C.P.	Aut.
CQE	BOVA VINCENZO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VC	CAPIAGHI GIUSEPPE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VQ	CROCE MARCO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ZEDDE GIUSEPPE
BAUDOINO ANDREA

**VEICOLI INTERVENUTI**

Genere Mezzo

APS

Targa

18439

IMPIEGO DEI SOMMOZZATORI Profondità massima raggiunta in metri

COLLEGAMENTO RADIO

Effettuato



NO

Efficiente



NO

ENTI PRESENTI ALL'ARRIVO SUL LUOGO

ENTI RICHIESTI PER PROSEGUITO INTERVENTO

SEGNALAZIONI DELL'INTERVENTO FONO N° del AI SEGUENTI INDIRIZZI

RELAZIONE D'INTERVENTO*All'arrivo sul posto, la situazione risultava la seguente*

ALL'INTERNO DI UN LOCALE GARAGE DI CIRCA DUECENTOMETRI QUADRI VI ERA CIRCA TRENTA CENTIMETRI D'ACQUA. LA POMPA AD IMMERSIONE DI CUI SONO DOTATI AVEVA CESSATO DI FUNZIONARE.

In considerazione di quanto esposto si provvedeva a

SI PROVVEDEVA AD EFFETTUARE UN SOPRALUOGO ACCOMPAGNATI DAL RICHIEDENTE. DA QUESTO SI EVIDENZIAVA IL FATTO CHE NEL GARAGE VI ERANO INFILTRAZIONI COPIOSE (CHE NON AVREBBERO PERMESSO IN NESSUN CASO IL PROSCIUGAMENTO) E COSA PIU' GRAVE OLTRE IL MURO DI CONTENIMENTO DEI GARAGE VI E' UN RETANO CHE OGNI QUAL VOLTA PIOVE PORTA ACQUA. MA ANCORA PIU' GRAVE CAUSA IN QUANTO LA STRADA SI E' FORMATA UNA SORTA DI PISCINA CONTENENTE DIVERSI METRI CUBI (VI E' UN TAPPO FORMATO DA RESIDUI) NON SI PROCEDEVA AL PROSCIUGAMENTO.

*Allo scopo si utilizzavano i seguenti materiali e/o attrezzi**di cui n° ---- risultavano dispersi/danneggiati, al termine dell'intervento.**Causa il sinistro rimanevano coinvolte anche le seguenti proprietà*

GARAGE DEL CONDOMINIO N°56

che riportavano i seguenti danni

EVENTUALMENTE DA VALUTARE

*L'opera di soccorso è valsa al salvataggio delle persone seguenti**di cui ---- trasportate all'ospedale di -----
per le cure del caso.**L'opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme**a disposizione dell'A.G. presso -----**Si richiedeva l'intervento di -----**Durante l'intervento rimaneva coinvolto il seguente personale VV.F.**che riportava (seguirà dettagliato rapporto)***Descrizione dei dati rilevati**RICHIEDENTE IL SIG PAGLIA ITALO RESIDENTE A LUSIGNANO IN VIA PERSEGHINI 56, TEL 338/7205742.
AMMINISTRATORE SIG. SIRI MASSIMO CON SEDE IN ALBENGA IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 68*segue* **RELAZIONE D'INTERVENTO***firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993*

...ne dell'intervento si effettuavano le seguenti operazioni di salvaguardia mediante
...HEDENTE METTEVA AL CORRENTE L'AMMINISTRATORE IL QUALE DICHIARAVA CHE ARVEBBE
...VEDUTO QUANTO PRIMA A FAR INTERVENIRE IL COMUNE PER RISOLVERE L'ANNOSA QUESTIONE
...INDI IL TECNICO AVREBBE SUCCESSIVAMENTE RIPRISTINATO LA POMPA AD IMMERSIONE PRESENTE

La causa del sinistro è da attribuirsi a

- 1)
ALLAGAMENTO
- 2) azione dolosa in quanto sul luogo si è potuto constatare

Il corpo del reato è stato messo sotto sequestro a cura di

ed è a disposizione dell'A.G. presso

Eventuali testimoni del sinistro

Eventuale dichiarazione spontanea resa agli organi di P.G.

L'attività interessata dal sinistro rientra/non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Per tale attività



a) Il certificato di prevenzione incendi

- non è stato richiesto
- è stato rilasciato
- è stato richiesto il

b) Il nulla osta provvisorio ai sensi delle leggi vigenti

- non è stato richiesto
- è stato rilasciato
- è stato richiesto il

Data 30/11/2012

Visto del FUNZIONARIO DI SERVIZIO
LA SANNINO JOSE

IL CAPO PARTENZA
CQE BOVA VINCENZO

Timbro
del
Comando